



Gadbjerg Vandværk

Registrernr.: 441733

Tjørneparken 16
7321 Gadbjerg

Kundenr.: 5506573

Ordrenr.: 824218

Prøvenr.: 44173301

Att.: Christen Christensen

Modt. dato: 2006.08.21

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Gadbjerg Vandværk
Tjørneparken 16, 7321 Gadbjerg
Prøvested.....: Gadbjerg Vandværk ledningsnet - V20007400/4611000799
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: Langgade 45, baglokale
Prøveudtagning...: 2006.08.21 kl. 12:45
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (BCH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2006.08.21 - 2006.09.01

Prøvenr.:	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
44173301						
Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1 Antal/ml			200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.039 mg/l			0.2	SM3120-ICP	15
<u>Oplysninger fra prøvetageren:</u>						
Vandtemperatur	14.1 gr. C				DS2250	
pH	6.71 pH			7.0-8.5	DS287	
Ledningsevne	44 mS/m			>30	MK4258-DSEN2788	5
Iltindhold	8.7 mg/l			> 5	DS/EN 25814-1	5

Analysekommentarer:

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Give Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusbakken 9, 7323 Give
- Gadbjerg Vandværk, Refshaven 14, 7321 Gadbjerg

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.


< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Rikard Jensen
Kontaktperson

01. september 2006


Herdis Christensen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.