AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, GERMANY

Kunde nr.: 10047915

Gadbjerg Vandværk
Buen 34
7321 Gadbjerg
DENMARK

ANALYSERAPPORT

Dato: 29.10.2026

Ordre	2600121 Gadbjerg Vandværk - Ledningsnet
Analysenummer	440866 Drikkevand Danmark
Projekt	4145 Gadbjerg Vandværk Drikkevand
Prøveindgang	26.10.2026
Prøvetagning	26.10.2026 10:14
Prøvetager	1192
Udtagningssted	Gadbjerg Vandværk - Ledningsnet
Prøvetagningssted	Tofthøj Møllevej 11 - Bryggers
Gade	Tofthøj Møllevej 11
Postnummer/By	7321 Gadbjerg
Anlægs-ID	72606
Formål	Flushprøve (Ledningsnetprøve)
Omfang	Mikrobiologisk kontrol

Fysisk-kemisk Parameter

Parameter	Enhed	Resultat	LOQ [1)]	Vejledende værdier	Metode
Temperatur (Feltmåling)	°C	11,6	0		DIN 38404-4 : 1976-12

Mikrobiologisk undersøgelse

Parameter	Enhed	Resultat	LOQ [1)]	Vejledende værdier	Metode
Kimtal ved 22°C	CFU/ml	0	0	≤200	MM0005
E. coli	CFU/100ml	0	0	≤0	MM0002
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0	0	≤0	MM0002

Medmindre andet er angivet, foretages overensstemmelsesvurderingen uden at tage måleusikkerheden i betragtning efter den diskrete tilgang - enkel accept med beskyttelsesbånd = 0 i henhold til ILAC-G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.
[1)] LOQ: Kvantificeringsgrænse - koncentration over hvilken en analyt kan kvantificeres.
[2)] LOD: Limit of Determination - koncentration over hvilken en analyt kan detekteres.

Prøveudtagningen blev foretaget i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
De komplette prøveudtagningsdokumenter kan enten findes i bilaget til denne rapport eller fås på anmodning.

Start af testen: 26.10.2026
Afslutning af testen: 29.10.2026

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Laboratoriet er ikke ansvarligt for informationerne angivet af kunden. Kundens informationer, hvis angivet, som presenteres i rapporten er ikke akkrediteret af laboratoriet og kan påvirke validiteten af test resultaterne. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

AG Kiel
HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

AGROLAB Umwelt GmbH
Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

ANALYSERAPPORT

Dato: 29.10.2026

Ordre	2600121 Gadbjerg Vandværk - Ledningsnet
Analysenummer	440866 Drikkevand Danmark

AGROLAB Umwelt GmbH, Fru Anne Marie Thomsen, Tel +45 7877 5450
E-mail: crm.tommerup@agrolab.eu
Kundeservice, e-mail: crm.tommerup@agrolab.eu

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

AG Kiel
HRB 26025
USt-IdNr./VAT-ID No.:
DE 363 687 673

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Stephanie Nagorny
Dr. Torsten Zurmühl

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-22637-01-00

DOC-27-29830648-DA-P2